

Alsace - Franche-Comté  
Parc des Collines  
2A, avenue de Stasbourg  
68 350  
  
Téléphone : DIDENHEIM  
Télécopie : 03.89.60.26.27



Date : 27/09/2017

N° contrat : 7046055

Rapport n°: 7046055 /Rév. 0

**ATTESTATION DE VÉRIFICATION DE L'ACCESSIBILITÉ  
AUX PERSONNES HANDICAPÉES  
Construction ou création d'établissements recevant du public (ERP)  
soumise à Permis de Construire**

Selon annexe 3 de l'arrêté du 22 mars 2007 modifié par l'arrêté du 3 décembre 2007

En application de l'article R 111-19-27 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme. Elle est délivrée *par un contrôleur technique ou un architecte au maître de l'ouvrage en application des articles L.111-7-4 et R. 111-19-27 et R. 111-19-28 du code de la construction et de l'habitation.*

Je soussigné : Yannick RONARC'H de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité d'organisme de contrôle technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d'un agrément ministériel l'habilitant à intervenir sur les bâtiments,  
atteste que :

par contrat de vérification technique n° 7046055 en date du : 05/05/2017

La Société : MAIRIE DE COLMAR

1, place de la Mairie

68000 COLMAR

maître de l'ouvrage de l'opération de construction (ou de réhabilitation lourde) suivante :

**Crèche Coty**

**22, rue de l'Ours**

**68 000 COLMAR**

Réf. du Permis de Construire : AT 068 066 17 R0068

Date du dépôt de demande de PC : 08/03/2017

Date du PC :

a confié, à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui l'a réalisée, une mission de vérification technique après travaux visant à vérifier si les travaux réalisés (dans le cadre du PC référencé ci-dessus) respectent les règles d'accessibilité qui leur sont applicables.

Nota : les règles d'accessibilité applicables sont les règles en vigueur rappelées ci-dessous auxquelles sont jointes les éventuelles dérogations propres à l'opération et citées ci-après.

Nombre de bâtiments, équipements ou locaux séparés : 1 bâtiment

• **Règles en vigueur considérées :**

- ☒ Articles R 111-19 à R 111-19-3 du CCH, relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public construits ou créés .
- ☒ Arrêté du 1er août 2006 fixant les conditions prises pour l'application des articles R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 du CCH relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

- **Dérogations accordées, telles que portées à la connaissance du vérificateur :**

sans objet

- **Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission :**

dossier AT

☞ A l'issue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui s'est déroulée le 09/08/2017, le vérificateur récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés ainsi:

- **R** Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la règle d'accessibilité applicable (\*)
- **NR** Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions qui ne respectent pas la règle d'accessibilité applicable (\*)
- **SO** La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération.

**Date : 27/09/2017**

**Signature :**



**BUREAU VERITAS  
CONSTRUCTION**

(\*) voir commentaire général CG01 page 3

## LISTE DES CONSTATS

### Commentaires généraux

CG	01	Certaines règles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de référentiel technique commun précis. Les avis R ou NR portés à leur sujet par le vérificateur sont donc à considérer comme présomptions de respect ou de non-respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions constatées, et ne préjugent pas d'interprétations contraires.
CG	02	La présente attestation porte exclusivement sur les travaux de mise en accessibilité du RDC de la crèche COTY
CG	03	sans objet

### Récapitulatif des commentaires particuliers

#### 1. GENERALITES

Pas de commentaire particulier

#### 2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Pas de commentaire particulier

#### 3 - PLACES DE STATIONNEMENT

Pas de commentaire particulier

#### 4 - ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A L'ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

Pas de commentaire particulier

#### 5 - CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES

Pas de commentaire particulier

#### 6 - CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES

Pas de commentaire particulier

#### 7 - TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES

Pas de commentaire particulier

#### 8 - REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS

Pas de commentaire particulier

#### 9 - PORTES, PORTIQUES ET SAS

Pas de commentaire particulier

#### 10 - DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE

Pas de commentaire particulier

#### 11 - SANITAIRES

Pas de commentaire particulier

#### 12 - SORTIES

Pas de commentaire particulier

### 13 - ECLAIRAGE

Pas de commentaire particulier

### 14 - INFORMATION ET SIGNALISATION

Pas de commentaire particulier

### 15 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS

Pas de commentaire particulier

### 16 - ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL

Pas de commentaire particulier

### 17 - ETABLISSEMENTS AVEC DOUCHES OU CABINES

Pas de commentaire particulier

### 18 - CAISSES DE PAIEMENT

Pas de commentaire particulier

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
<b>1. GENERALITES</b>						
<b>Appréciation de synthèse sur le respect de l'arrêté</b>						
<b>2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS</b>				Existant non modifié par les travaux		
<b>Généralités</b>						
cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment			SO			
cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment			SO			
accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs			SO			
<b>Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement</b>			SO			
<b>Largeur ≥ 1,40 m</b>			SO			
<b>Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m</b>			SO			
<b>Dévers ≤ 2%</b>			SO			
<b>Pentes</b>						
existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant			SO			
pente ≤ 4%			SO			
pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m			SO			
pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi			SO			
pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi			SO			
pente > 10% : interdite			SO			
paliers de repos en haut et en bas de chaque pente			SO			
<b>Caractéristiques des paliers de repos</b>						
1,20 x 1,40 m			SO			
paliers horizontaux au dévers près			SO			
<b>Seuils et ressauts</b>						
≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%)			SO			
Arrondis ou chanfreinés			SO			
Distance entre 2 ressauts ≥ 2,50 m			SO			
pas de ressauts successifs dans une pente			SO			
<b>Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants</b>			SO			
<b>Espaces de manœuvre avec possibilité de ½ tour aux points de choix d'itinéraire</b>						
emplacements			SO			

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
dimensions : diamètre 1,50 m			SO			
<b>Espaces de manœuvre de porte</b>						
emplacements			SO			
Dimensions			SO			
<b>Espaces d'usage</b>						
devant chaque équipement ou aménagement			SO			
Dimensions : 0.80 m x 1.30 m			SO			
<b>Sols non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans obstacle à la roue</b>			SO			
<b>Trous en sol : diamètre ou largeur &lt; 2 cm</b>			SO			
<b>Cheminement libre de tout obstacle</b>						
Hauteur libre $\geq 2,20$ m			SO			
Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm			SO			
<b>Protection si rupture de niveau <math>\geq 0,40</math> m à moins de 0,90 m du cheminement</b>			SO			
<b>Protection des espaces sous escaliers</b>			SO			
<b>Volée d'escalier de 3 marches ou plus :</b>						
Largeur entre mains courantes $\geq 1,20$ m			SO			
Hauteur des marches $\leq 16$ cm			SO			
Giron des marches $\geq 28$ cm			SO			
Mains courantes						
<i>de chaque côté</i>			SO			
<i>hauteur entre 0,80 et 1,00 m</i>			SO			
<i>continues, rigides et facilement préhensibles</i>			SO			
<i>dépassant les premières et les dernières marches</i>			SO			
<i>différenciées du support par éclairage particulier ou contraste visuel</i>			SO			
Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute			SO			
Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche			SO			
Nez de marches :						
<i>De couleur contrastée</i>			SO			
<i>Non glissants</i>			SO			
<i>Sans débord excessif</i>			SO			
<b>Volée d'escalier de moins de 3 marches :</b>						

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute			SO			
Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche			SO			
Nez de marches :						
<i>De couleur contrastée</i>			SO			
<i>Non glissants</i>			SO			
<i>Sans débord excessif</i>			SO			
Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement			SO			
<b>3 - PLACES DE STATIONNEMENT</b>				Existant non modifié par les travaux		
2% de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places			SO			
Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment			SO			
Caractéristiques dimensionnelles et atteinte						
Largeur ≥ 3,30 m			SO			
Espace horizontal au dévers de 2% près			SO			
Raccordement au cheminement d'accès						
<i>Ressaut ≤ 2 cm</i>			SO			
<i>Sur 1,40m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près</i>			SO			
Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes						
<i>Bornes visibles directement du poste de contrôle ou</i>			SO			
<i>Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels</i>			SO			
<i>Et visiophonie</i>			SO			
Sortie en fauteuil des places « boxées »			SO			
<b>Repérage horizontal et vertical des places</b>						
signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public			SO			
Signalisation des croisements véhicules/piétons :						
<i>éveil de vigilance des piétons</i>			SO			
<i>signalisation vers les conducteurs</i>			SO			
<b>4 - ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A L'ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC</b>						
Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible	R					
Entrée principale facilement repérable	R			Mise en place d'une signalétique pour accès PMR		
Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour devant l'entrée principale	R					

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
<b>Dispositifs d'accès au bâtiment :</b>						
facilement repérable	R					
signal sonore et visuel	R			Mise en place d'un visiophone		
<b>Système de communication et dispositif de commande manuelle :</b>						
A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil	R			Mise en place d'un visiophone		
Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m	R			Mise en place d'un visiophone		
<b>Contrôle d'accès et de sortie :</b>						
visualisation directe du visiteur par le personnel ou			SO			
visiophone	R					
<b>Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public</b>	R			Concerne les nouveaux travaux		
<b>5 - CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES</b>						
Largeur $\geq 1,40$ m	R			Concerne la circulation d'accès à l'EPMR		
Rétrécissements ponctuels $\geq 1,20$ m	R					
Dévers $\leq 2$ cm	R					
<b>Pentes :</b>				Absence de pente dans l'établissement		
pente $\leq 4\%$			SO			
pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m			SO			
pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi			SO			
pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi			SO			
pente $> 10\%$ : interdite			SO			
paliers de repos en haut et en bas de chaque pente			SO			
<b>Caractéristiques des paliers de repos</b>						
1,20 x 1,40 m			SO			
paliers horizontaux au dévers près			SO			
<b>Seuils et ressauts</b>						
$\leq 2$ cm (ou 4 cm si pente $< 33\%$ )	R			Concerne l'accès depuis l'EPMR vers l'intérieur du bâtiment		
arrondis ou chanfreinés			SO			
pas d'âne interdits			SO			
<b>Espaces de manœuvre de porte</b>						
Emplacements	R			Concerne la porte d'accès à l'espace EPMP		



Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
Dimensions	R					
<b>Espaces d'usage</b>				Existant non modifié par les travaux		
devant chaque équipement ou aménagement			SO			
Dimensions : 0,80m x 1,30m			SO			
<b>Sols non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans obstacle à la roue</b>			SO	Existant non modifié par les travaux		
<b>Trous en sol : diamètre ou largeur ≤ 2 cm</b>			SO	Existant non modifié par les travaux		
<b>Cheminement libre de tout obstacle</b>				Existant non modifié par les travaux		
Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement			SO			
Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm			SO			
<b>Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m</b>			SO	Existant non modifié par les travaux		
<b>Protection des espaces sous escaliers</b>			SO			
<b>Marches isolées :</b>				Existant non modifié par les travaux		
Si trois marches ou plus :						
<i>Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m</i>			SO			
<i>Hauteur des marches ≤ 16 cm</i>			SO			
<i>Giron des marches ≥ 28 cm</i>			SO			
<i>Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute</i>			SO			
<i>Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche</i>			SO			
<i>Nez de marches :</i>						
<i>De couleur contrastée</i>			SO			
<i>Non glissants</i>			SO			
<i>Sans débord excessif</i>			SO			
<i>Une main courante :</i>						
<i>de chaque côté</i>			SO			
<i>hauteur entre 0,80 et 1,00 m</i>			SO			
<i>continue rigide et facilement préhensible</i>			SO			
<i>dépassant les premières et les dernières marches</i>			SO			
<i>différenciée du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel</i>			SO			
Si moins de 3 marches :						
<i>Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute</i>			SO			

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
<i>Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche</i>			SO			
<i>Nez de marches :</i>						
<i>De couleur contrastée</i>			SO			
<i>Non glissants</i>			SO			
<i>Sans débord excessif</i>			SO			
<b>6 - CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES</b>						
<b>Obligation d'ascenseur</b>	R			Mise en place d'un EPMP		
<b>Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement</b>				Existant non modifié par les travaux		
Largeur entre mains courantes $\geq 1,20$ m			SO			
Hauteur des marches $\leq 16$ cm			SO			
Giron des marches $\geq 28$ cm			SO			
Mains courantes						
<i>de chaque côté</i>			SO			
<i>hauteur entre 0,80 et 1,00 m</i>			SO			
<i>continues, rigides et facilement préhensibles</i>			SO			
<i>dépassant les premières et dernières marches</i>			SO			
<i>différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel</i>			SO			
Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute			SO			
Contremarches de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches			SO			
<i>Nez de marches :</i>						
<i>De couleur contrastée</i>			SO			
<i>Non glissants</i>			SO			
<i>Sans débord excessif</i>			SO			
<b>Ascenseurs</b>						
Tous les ascenseurs doivent être accessibles			SO			
Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis			SO			
commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil			SO			
conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap			SO			
munis d'un dispositif permettant de prendre appui			SO			
permettant de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme			SO			

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
<b>Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite</b>						
dérogation obtenue	R					
conformes aux normes les concernant	R					
d'usage permanent	R					
<b>7 - TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIKES</b>						
<b>Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur</b>			SO			
<b>Mains courantes accompagnant le mouvement</b>			SO			
<b>Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée</b>			SO			
<b>Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis</b>			SO			
<b>Départ et arrivée différenciés par éclairage ou contraste visuel</b>			SO			
<b>Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné mécaniques</b>			SO			
<b>8 - REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS</b>						
<b>Tapis</b>				Existant non modifié par les travaux		
dureté suffisante			SO			
pas de ressaut ≥ 2 cm			SO			
<b>Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration</b>				Existant non modifié par les travaux		
conforme à la réglementation en vigueur ou			SO			
aire d'absorption équivalente ≥ 25% de la surface au sol			SO			
<b>9 - PORTES, PORTIQUES ET SAS</b>				Existant non modifié par les travaux		
<b>Dimensions des sas</b>			SO			
<b>Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier</b>			SO			
<b>Largeur des portes principales et des portiques</b>						
0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes			SO			
1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes.			SO			
1 vantail ≥ 0,90 m pour les portes à 2 vantaux			SO			
0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et cabines non adaptés.			SO			
<b>Poignées des portes</b>						
facilement préhensibles			SO			
extrémité à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes sanitaires, douches et cabines non adaptés)			SO			

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
<b>Effort pour ouvrir une porte <math>\leq 50</math> N</b>			SO			
<b>Portes vitrées repérables</b>			SO			
<b>Portes à ouverture automatique :</b>						
Durée d'ouverture réglable			SO			
Détection des personnes de toutes tailles			SO			
<b>Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique</b>			SO			
<b>Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté est installé</b>			SO			
<b>10 - DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE</b>				Existant non modifié par les travaux		
<b>Si existence d'un point d'accueil :</b>						
Au moins un accessible.			SO			
Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert			SO			
Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis			SO			
<b>Equipements divers accessibles au public</b>						
au moins 1 équipement par type aménagé			SO			
espace d'usage de 0,80 x 1,30 m devant chaque équipement			SO			
commandes manuelles, dispositif de sécurité non réservé au personnel et fonctions voir, entendre, parler						
$0,90\text{ m} \leq H \leq 1,30\text{ m}$			SO			
Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier						
<i>face supérieure <math>\leq</math> à 0,80 m</i>			SO			
<i>vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)</i>			SO			
Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique			SO			
<b>Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores</b>			SO			
<b>11 - SANITAIRES</b>				Existant non modifié par les travaux		
<b>Cabinets aménagés :</b>						
au moins 1 par niveau comportant des sanitaires			SO			
aux mêmes emplacements que les autres			SO			
séparés H/F si autres sanitaires séparés			SO			
<b>1 lavabo accessible par groupe de lavabos</b>			SO			
<b>Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour :</b>						
Emplacement : dans le cabinet ou devant la porte			SO			

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
Dimensions : diamètre 1,50 m			SO			
<b>Aménagements intérieurs des cabinets :</b>						
dispositif permettant de refermer la porte			SO			
espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30 m			SO			
hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50 m			SO			
lave-mains accessible d'une hauteur ≤ 0,85 m			SO			
barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80 m du sol			SO			
barre d'appui supportant le poids d'une personne			SO			
commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable			SO			
<b>Lavabos accessibles</b>						
vide en-dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)			SO			
<b>Accessoires divers - porte-savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi</b>			SO			
<b>Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs</b>			SO			
<b>12 - SORTIES</b>				Existant non modifié par les travaux		
<b>Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours</b>			SO			
<b>13 - ECLAIRAGE</b>				Existant non modifié par les travaux		
<b>Valeurs d'éclairement</b>						
20 lux pour les cheminements extérieurs			SO			
200 lux aux postes d'accueil			SO			
100 lux pour les circulations horizontales			SO			
150 lux pour les escaliers et équipements mobiles			SO			
50 lux pour les circulations piétonnes des parcs de stationnement			SO			
20 lux pour les parcs de stationnement (hors circulations piétonnes)			SO			
<b>Eblouissement / Reflet</b>			SO			
<b>Durée de fonctionnement des éclairages temporisés</b>			SO			
<b>Extinction progressive si éclairage temporisé</b>			SO			
<b>Eclairages par détection de présence</b>			SO			
<b>14 - INFORMATION ET SIGNALISATION</b>						
<b>Cheminements extérieurs</b>						
Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements	R					

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
Repérage des parois vitrées			SO	Existant non modifié par les travaux		
Passage piétons			SO	Existant non modifié par les travaux		
<b>Accès à l'établissement et accueil</b>				Existant non modifié par les travaux		
Repérage des entrées			SO			
Repérage du système de contrôle d'accès			SO			
<b>Accueils sonorisés :</b>				Existant non modifié par les travaux		
Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaire			SO			
Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique			SO			
Signalisation de la boucle par un pictogramme			SO			
<b>Circulations intérieures :</b>				Existant non modifié par les travaux		
Éléments structurants du cheminement repérables			SO			
Repérage des parois et portes vitrées			SO			
Informations d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur			SO			
Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible			SO			
<b>Équipements divers</b>				Existant non modifié par les travaux		
Signalisation du point d'accueil, du guichet			SO			
Équipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage			SO			
Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile			SO			
<b>Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'annexe 3.</b>				Existant non modifié par les travaux		
Visibilité (localisation du support, contrastes)			SO			
Lisibilité (hauteur des caractères)			SO			
Compréhension (pictogrammes)			SO			
<b>15 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS</b>						
Nombre de places réservées : 1 + 1 par tr. de 50			SO			
Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal			SO			
Dimension de l'emplacement : 0,80 x 1,30 m			SO			
Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement			SO			
Réparties en fonction des différentes catégories de places			SO			

Etablissement recevant du public	Constat	Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés				
<b>16 - ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL</b>				
<b>Nombre de chambres adaptées</b>				
1 si moins de 21 chambres ou	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
1 + 1 par tranche de 50 ou	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
<b>Caractéristiques des chambres adaptées</b>				
espace de rotation Ø 1,50 m	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20 m au pied du lit ou 1,20 m sur les 2 grands cotés du lit et 0,90 m au pied du lit	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
<b>Cabinet de toilette :</b>				
1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
tous si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
espace de rotation diamètre 1,50 m	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
douche accessible avec barre d'appui	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
<b>Cabinet d'aisance accessible :</b>				
1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
tous si personnes âgées ou à mobilité réduite	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
espace d'usage 0,80 x 1,30 m	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
barre d'appui	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
<b>Pour toutes les chambres</b>				
1 prise de courant à proximité du lit	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
N° de la chambre en relief sur la porte	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
<b>17 - ETABLISSEMENTS AVEC DOUCHES OU CABINES</b>				
<b>Cabines</b>				
au moins 1 cabine aménagée	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
au même emplacement que les autres cabines	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
cheminement accessible jusqu'à la cabine	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
cabines séparées H/F si autres cabines séparées	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			
espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : diamètre 1,50 m	<div></div> <div></div> <div>SO</div>			

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
siège			SO			
dispositif d'appui en position debout			SO			
<b>Douches</b>						
au moins 1 douche aménagée			SO			
au même emplacement que les autres douches			SO			
cheminement accessible jusqu'à la douche			SO			
douches séparées H/F si autres douches séparées			SO			
espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement à la douche			SO			
siphon de sol			SO			
siège			SO			
dispositif d'appui en position debout			SO			
équipements divers utilisables en position assise			SO			
<b>18 - CAISSES DE PAIEMENT</b>						
<b>Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses</b>			SO			
<b>Une caisse adaptée par tr. de 20</b>			SO			
<b>Répartition uniforme des caisses adaptées</b>			SO			
<b>Caractéristiques des caisses adaptées</b>			SO			
<b>Cheminement d'accès aux caisses adaptées <math>\geq 0,90</math> m</b>			SO			
<b>Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes</b>			SO			